

Unterschiedliche und schwer schweißbare Stähle

Anwendung	Finox					
	<u>4370</u> AC	<u>4431</u> AC	<u>4337</u> AC	<u>4459</u> AC	<u>182</u>	<u>625</u>
Hochfester Kohlenstoffstahl	x	x	x	x	x	x
Vergütungsstahl	x	x	x	x	x	x
Austenit-Ferrit-Verbindung	x	x	x	x	x	x
Werkzeugstahl	x	x	x	x	x	x
Manganhartstahl	x	x	x	x	x	x
Zwischenlagen bei Austenitplattierung		x		x		
Pufferlagen bei Hartauftragung	x	x	x	x	x	x
Verschleißfeste Aufragung	x		x			
Plattierung, einlagig				x		
Verbindung unterschiedlicher Stähle			x		x	x
Schweißempfindlicher, niedriglegierter Stahl	x	x	x	x	x	x

x geeignet